


Parti originali BMW necessarie per
 montare MRA Varioscreen
 cod. MR4025066088157 e varianti
 colore su
 BMW R1150 GS ADVENTURE



No.	Descrizione	Supplemento	Qtà	Da	Fino a	Codice Ricambio
02	Piastra di sostegno sinistra		2			46637652855
02	Piastra di sostegno destra		2			46637652856
03	Lamierino sinistra		2			46632328835
03	LAMIERINO DESTRA		2			46632328836
04	Vite autofilettante	KB35X10	8			46637653640
05	Vite a goccia di sego	M6X30MK	2			46637653686
06	Vite a goccia di sego	M6X50	2			06322328870